



مشخصات دستگاه

- شیر ۵/۳ دو دسته
- شیر ۵/۲ دو دسته
- شیر ۳/۲ تک دسته
- شیر ON-OFF
- جک ۲ عدد
- شیر OR
- شیر AND
- شیر تخلیه سریع
- شیر پروانه‌ای
- واحد مراقبت
- کلکتور
- موتور بادی
- گیج فشار
- شلنگ پنوماتیک
- اتصالات پنوماتیک
- استراکچر فلزی چرخدار از جنس کربن استیل
- میز از جنس MDF
- فیلم آموزشی
- دفترچه راهنما
- یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

توضیحات

پنوماتیک یکی از انواع انرژی‌هایی است که در حال حاضر از آن استفاده وافر در انواع صنایع می‌شود و میتوان گفت امروزه کمتر کارخانجات یا مراکز صنعتی را می‌توان دید که از پنوماتیک استفاده نکنند. عامل اصلی کارکرد سیستم پنوماتیک هواست و هوا در همه جای روی زمین به وفور وجود دارد. هوای فشرده را می‌توان از طریق لوله کشی به نقاط مختلف کارخانه یا مراکز صنعتی جهت کارکرد سیستم‌های پنوماتیک هدایت کرد. این دستگاه دارای شاسی تابلو و میز محکم با طراحی ویژه جهت آزمایش مدارهای پنوماتیکی با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی از نوع الکترواستاتیک میباشد.

آزمایشهای قابل انجام

- بررسی عملکرد سیلندر پیستون یک‌طرفه و شیر ۳/۲.
- بررسی عملکرد سیلندر پیستون دو طرفه و دو شیر ۳/۲
- بررسی عملکرد سیلندر پیستون دو طرفه و شیر ۵/۲ بررسی حرکت رفت و برگشت اتوماتیک
- معرفی Shutt Valve (OR)
- معرفی Shutt Valve (And)
- بررسی عملکرد شیر تخلیه سریع



هيدروليك و پنوماتيك



ابعاد دستگاه

• ابعاد دستگاه به میلیمتر: $L \times w \times H: 1200 \times 600 \times 1700$

شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- برق تک فاز
- خط هوای فشرده
- دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت ۱۵٪-۸۰٪



تلفن: ۰۷۱۳۶۳۵۹۳۰۴

www.radmansanatco.com

مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.

استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.