

RS 040

تست تنش و کرنش

مشخصات دستگاه

- استرین گیج ها
- سیستم بارگذاری وزنه و آویز
- قطعات نمونه
- محافظ از جنس پلکسی گلاس شفاف
- استراکچر چرخدار از جنس کربن استیل
- دفترچه راهنما (دستورکار)
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

توضیحات


هنگامی که مواد مختلف تحت بارگذاری قرار می گیرند، مفهومی به نام تنش و کرنش معنا پیدا می کند. تنش عبارت است از حاصل تقسیم نیرو بر واحد سطح و کرنش نسبت تغییرات طول نمونه به طول اولیه آن است. موضوع اندازه گیری و تحلیل تنش و کرنش در اجسام یکی از موضوعات اساسی در رشته های مهندسی است. این دستگاه به بررسی تغییرات کرنشی در سه نوع بارگذاری، کششی و پیچشی و خمشی می پردازد. قطعات مورد آزمایش شامل شفت برنجی جهت آزمایش پیچش، شفت PVC جهت آزمایش کشش و قطعه نمونه آلومینیومی جهت آزمایش خمش، می باشد.

آزمایشهای قابل انجام

- بررسی قوانین حاکم بر کرنش سنج ها و آشنایی با کرنش سنج الکتریکی
- مقایسه ی میزان تئوری و عملی کرنش در تست های کشش و خمش و پیچش



مقاومت مصالح



ابعاد و وزن دستگاه

- ابعاد دستگاه به میلیمتر: : 1200× 500× 1600 Lx w× h
- وزن دستگاه 45 Kg

شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- برق تک فاز
- دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۸۰٪-۱۵٪



تلفن: ۰۷۱۳۶۲۵۹۳۰۴ info@radmansanatco.com

۰۷۱۳۶۲۴۳۴۲۴ www.radmansanatco.com

مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.
استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.